

ACABAMENTOS E MATERIAIS

Chapa de aço (e=1,2 mm) cortada a laser e pintada eletrostaticamente.


INSTRUÇÕES DE LIMPEZA


Passe um pano seco e macio para retirar o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido em água e, em seguida, passe o pano seco novamente. Não use produtos químicos ou abrasivos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

As dobras feitas para configuração do cabide não devem ser desfeitas.

CAB 1





①



②



③






PARTES DO PRODUTO

CABIDE ①

2 PARAFUSOS PHILIPS AUTO ATARRAXANTES
(4,2mm x 25mm) ②

2 BUCHAS S6 x 30mm ③



EMPURRE COM O
POLEGAR ATÉ Atingir O
ÂNGULO SUGERIDO NA
FIGURA AO LADO.

FIXAÇÃO COM OS
PARAFUSOS

