

ACABAMENTOS E MATERIAIS

Chapa de aço (e=1,2 mm) cortada a laser e pintada eletrostaticamente.


INSTRUÇÕES DE LIMPEZA




Passe um pano seco e macio para retirar o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido em água e, em seguida, passe o pano seco novamente. Não use produtos químicos ou abrasivos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

As dobras feitas para configuração do cabide não devem ser desfeitas.

CAB 2+










PARTES DO PRODUTO

- CABIDE ①
- 2 PARAFUSOS PHILIPS AUTO ATARRAXANTES (4,2mm x 25mm) ②
- 2 BUCHAS S6 x 30mm ③

DOBRE ATÉ ATINGIR O ÂNGULO SUGERIDO NA FIGURA AO LADO.



EMPURRE COM O POLEGAR ATÉ ATINGIR O ÂNGULO SUGERIDO NA FIGURA AO LADO.



FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS

