

ACABAMENTOS E MATERIAIS

Chapa de aço (e=1,2 mm) cortada a laser e pintada eletrostaticamente.


INSTRUÇÕES DE LIMPEZA




Passar um pano seco e macio para retirar o pó. Se preferir, usar um pano levemente umedecido em água e, em seguida, passar o pano seco novamente. Não usar produtos químicos ou abrasivos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

As dobras feitas para configuração do cabide não devem ser desfeitas.

CAB 2







PARTES DO PRODUTO



CABIDE ①

2 PARAFUSOS PHILIPS AUTO ATARRAXANTES
(4,2mm x 25mm) ②

2 BUCHAS S6 x 30mm ③



EMPURRE COM
O POLEGAR ATÉ
ATINGIR O ÂNGULO
SUGERIDO NA
FIGURA AO LADO.



FIXAÇÃO COM OS
PARAFUSOS